

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR
DE LA INVERSIÓN EN
ENERGÍA Y MINERÍA

**Modifican Procedimiento de Supervisión
de la Operatividad del Servicio de
Alumbrado Público aprobado mediante
la Res. N° 078-2007-OS/CD**

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 224-2012-OS/CD

Lima, 24 de setiembre de 2012

VISTO:

El Memorando N° GFE-2012-1067 de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, por el cual se solicita al Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, aprobar la modificación del "Procedimiento de Supervisión de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Público aprobado por Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 078-2007-OS/CD".

CONSIDERANDO:

Que, según lo establecido por el inciso c) del artículo 3° de la Ley N° 27332 – Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, la función normativa de los Organismos Reguladores, entre ellos OSINERGMIN, comprende la facultad exclusiva de dictar, entre otros, en el ámbito y en materia de su respectiva competencia, los reglamentos de los procedimientos a su cargo, normas de carácter general referidas a actividades supervisadas o de sus usuarios;

Que, el artículo 22° del Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, establece que la función normativa de carácter general es ejercida de manera exclusiva por el Consejo Directivo a través de resoluciones;

Que, según lo dispuesto por el Artículo 3° de la Ley N° 27699 – Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de OSINERGMIN, el Consejo Directivo está facultado para aprobar procedimientos administrativos vinculados, entre otros, a la Función Supervisora;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo de OSINERGMIN N° 078-2007-OS/CD, se aprobó el "Procedimiento de Supervisión de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Público";

Que, siendo conveniente otorgar un plazo adicional a las empresas para que adecúen sus instalaciones de alumbrado público con indicadores que les permitan cumplir con las tolerancias exigidas por el procedimiento vigente, se hace necesario modificar la Disposición Transitoria del numeral 10 del procedimiento;

Que, por ser de carácter urgente esta modificación es que se ha exceptuado del requisito de prepublicación en el Diario Oficial El Peruano, en concordancia con el artículo 25° del Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de OSINERGMIN, Ley N° 27699 y el artículo 22° del Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado por el Decreto Supremo N° 054-2001-PCM y modificado por el Decreto Supremo N° 055-2001-PCM;

Con la opinión favorable de la Gerencia Legal y la Gerencia de Fiscalización Eléctrica.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Modificar la Disposición Transitoria del numeral 10 del "Procedimiento de Supervisión de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Público" aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 078-2007-OS/CD, el que quedará redactado en los siguientes términos:

"10 DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La nueva deficiencia DT5 se considerará a partir del primer trimestre de 2014 en el cálculo del indicador de denuncias atendidas fuera de plazo (%DAFP) relacionado con la supervisión de denuncias; y a partir del primer semestre del año 2014 se contabilizará para efectos del cálculo del indicador de unidades de alumbrado público deficientes (%UAPD) relacionado con la supervisión de la operatividad del alumbrado público."

Artículo 2°.- La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 3°.- La presente Resolución deberá ser publicada en el Portal del Estado Peruano y en el Portal Institucional de OSINERGMIN.

JESÚS TAMAYO PACHECO
Presidente del Consejo Directivo

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 220-2011-OS/CD del 13.12.2011 se modificó el Procedimiento de Supervisión de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Público, en el cual se actualizó las deficiencias típicas, incorporando la deficiencia Difusor inoperativo (DT5). La Disposición Transitoria del Procedimiento establece la inclusión de esta deficiencia DT5 en el cálculo de los indicadores %UAPD y %DAFP tanto de la supervisión de la operatividad, como de la de atención de denuncias de alumbrado público, a partir del segundo semestre 2012.

Los resultados de la supervisión obtenidos en el primer semestre del presente año, revelaron que no todas las empresas vienen ejecutando el mantenimiento sostenido a todas sus instalaciones de conformidad con el artículo 31° b) de la Ley de Concesiones Eléctricas - Ley 25844 (LCE), habiendo solo realizado las que se encuentran bajo el control de los procedimientos establecidos por el Organismo. Por ello, se ha considerado necesario establecer un plazo mayor para que todas las empresas adecúen sus instalaciones y subsanen las deficiencias DT5 no atendidas oportunamente.

Ante los hechos previstos, se propone postergar la inclusión de la deficiencia DT5 en el cálculo de los indicadores antes referidos, el que será aplicado a partir del año 2014, con la finalidad de que las empresas cumplan con adecuar sus indicadores %UAPD dentro de las tolerancias exigidas por el Procedimiento.

849472-1